



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W POLICACH**

ul. Kresowa 14  
72-010 Police

tel.: 91 424 12 32  
fax : 91 312 20 32

mail: psse.police@pis.gov.pl  
www. pssepolice.pis.gov.pl

PS-HK-4415-40 /18

Police, dn. 28.06.2018 r.

**„ZUMA” s. c.  
D. Kwapisz, M. Sułowski  
ul. Podmiejska 5a  
72-006 Mierzyn**

**Roczna ocena jakości wody (od 02.06.2017 r. do 02.06.2018 r.)  
na pływalni „H<sub>2</sub>O” w Mierzynie, ul. Topolowa 2**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
2. Pływalnia wyposażona jest w 1 nieckę basenową udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, 4 natryski, z których dokonywano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiem rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
  - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
  - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzędów oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego,
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
  - 1) zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Policach oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,
  - 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
    - zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C, gronkowce koagulazo-dodatnie, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność.
    - pomiary potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego dokonywał przedstawiciel laboratorium każdorazowo z wykonywaniem badań mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania próbek, przy użyciu miernika wyposażonego w elektrodę Ag/AgCl 3,5 m KCl
  - 3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia z

dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;

- 4) w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o. Dział Laboratorium Pracownia Analiz Mikrobiologicznych, ul. Henryka Pobożnego 5, 70-900 Szczecin 2, skr. Pocz. 633.
5. Zarządzający pływalnią przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Policach wyniki badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy woda niespełniała wymagań określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Po analizie uzyskanych wyników badań jakości wody na pływalni „H<sub>2</sub>O” mieszczącej się w Mierzynie przy ul. Topolowej 2 raportowanego okresu ocenia się, że kąpiący się korzystali z wody o dobrych parametrach jakości. Należy jednak zauważyć, iż incydentalnie występowały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, tj.: ogólnej liczby mikroorganizmów tworzących kolonie w 1ml wody po 48h inkubacji w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji. W związku z powyższymi przekroczeniami parametrów zarządzający pływalnią przeprowadzał odpowiednie działania naprawcze oraz potwierdzał ich skuteczność wynikami badań zgodnymi z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi jakości wody na pływalniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że zarządca, tj. „ZUMA” s. c. D. Kwapisz, M. Sułowski, ul. Podmiejska 5a w Mierzynie, prowadził ocenę jakości wody na pływalni H<sub>2</sub>O zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, wykonywanych zarówno przez zarządcę pływalni, jak również przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, a także biorąc pod uwagę skuteczność podejmowanych przez zarządcę pływalni działań naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach stwierdza, że woda na pływalni „H<sub>2</sub>O”, w tym doprowadzana na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Zgodnie z wymaganiami § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

p.o. PAŃSTWOWY  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Policach

*mgr inż. Henryka Ewa Buciak*

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (wersja elektroniczna)